

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶  
شماره : ۱۴۰۲/۱۹۹۳۰  
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی  
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

"سلامت زنان، بنیاد خانواده سالم و جامعه جوان"

جناب آقای مهندس طوفان  
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان  
موضوع مدرک : جزئیات اجرایی مهار اجزای غیرسازه‌ای و نقشه‌های اجرایی

با سلام

احتراماً، پیرو نامه‌های شماره ۱۴۰۰/۳۹۵۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و شماره ۱۴۰۰/۱۸۶۶۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و شماره ۱۴۰۰/۱۵۳۴۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ موضوع جزئیات اجرایی مهار اجزای غیرسازه‌ای و نقشه‌های اجرایی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۱۳۷۵/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبع حضور تان ایفاد می‌شود، خواهشمند است دستور فرماید به قید فوریت گزارشی از اقدامات انجام شده جهت انعکاس به وزارت متبع به این معاونت ارسال شود. مقتضی است مفاد نامه در سایت سازمان نظام اطلاع رسانی شود.

رضا حافظی

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

رونوشت :

- جناب آقای مهندس مانی فر، مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبع - جهت استحضار

\* نامه های فاقد مهر برجسته دبیرخانه مرکزی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از درجه اعتبار ساقط می باشند\*

ساختمان شماره ۱ : بلوار شهید آیت الله صدوqi کدپستی ۳۲۵۴۲۰۹۱ - ۳۲۵۴۲۱۱۲ - ۳۲۵۴۲۱۰۵ فاکس : ۳۲۵۴۲۰۹۶  
ساختمان شماره ۲ : خیابان شهید کامیاب، خیابان شهید رضوانی نژاد کدپستی ۳۲۲۲۰۴۹ - ۳۲۲۲۲۱۲۴ - ۳۲۲۲۰۴۹۸ فاکس : ۳۲۲۲۰۱۷۰-۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰  
شماره: ۱۲۱۳۷۵/۴۲۰  
بیوست: ندارد

(۱)  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی



دفتر مفروقات ملی و کنترل ساختمان

### بسهیان

جناب آقای حافظی  
سرپرست محترم اداره کل راه و شهرسازی استان گرمان

"پیگیری دوم"

با سلام و احترام

پیرو تامه شماره ۸۹۱۵۹/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ در خصوص جزئیات اجرای مهار اجزای غیر سازه‌ای و نقشه‌های اجرایی و با عنایت به تامه شماره ۸۹۱۵۹/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ و تعین حدود مسئولیت مهندسین مهاسب سازه و طراح معماری و مهندسین ناظر بر اجرای سازه و طراحی معماری و در راستای وحایت پیوست ششم آین نامه طراحی ساختمان‌ها در پروایز زلزله استاندارد ۲۸۰۰ مقرر شد طرف مدت یک هفته با قید قدرت علاوه بر آسیب شناسی دلایل عدم اجرای خواباط مذکور، نسبت به کنترل جزئیات وعایت مفاد پیوست ششم آین نامه موصوف ذر نقشه‌های معماری و سازه طبق چک لست پارکنگاری شده در سامانه سامک و همچنین درج موارد باد شده در نظام تامه طراحی و ترسیم نقشه‌ها از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان، اتفاقاً لازم صورت نگیرد و نگرانی حاصل از اقدامات به این دفتر ارسال شود که متأسفانه با گذشت یعنی از یک ماه، تا کنون پاسخی از سوی آن اداره کل دریافت نشده است. لذا خبروریت طرف ۴۸ ساعت آینده نسبت به پاسخگویی و لواحه نگارش اتفاق نماید.

خواهشمند  
دیوب کل دفتر مفروقات ملی و کنترل  
ساخته

روشن شدند

جناب آقای عباس اصل معاون محترم مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن-جهت استحضار  
جناب آقای مهندس افراز مطعون محترم ترویج و کنترل ساخته-جهت پیگیری تا حصول نتیجه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱  
شماره: ۳۴۷۴۸/۴۴-  
نیویورک: دارد صادره



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی



دفتر مقررات ملی و اکسل ساختمان

三

آنی - نگاری دوم

#### **عده و آن کل محترم راه و شهرسازی استان ها**

سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۵۶۹۲۷۸۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مطابق محترم مسکن و ساختمان و نامه شماره ۱۵۶۵۵/۷۲۰ پیرو نامه شماره ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ این دفتر، درخصوص جزئیات اجرایی مهار اجزای غیرسازه‌ای و نقشه‌های اجرایی، و با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ و تعیین حدود مسئولیت مهندسین محاسب سازه و طراح معاوی و مهندسین ناظر بر اجرای سازه و طراحی معماری در راستای رعایت پیوست ششم آین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر وزله استاندارد ۲۸۰۰ و با توجه به پایش نتایج حاصل از نظارت حالیه استان‌ها و تجزیه و تحلیل تصاویر و نقشه‌های اجرایی ثبت شده از پروژه‌های در حال ساخت در سامانه سامک، علی رغم ابلاغ نقشه‌های اجرایی نحوه اجرای صحیح پیوست ششم آین نامه طراحی ساختمان در برابر وزله (۲۸۰۰)، متنفاته کماکان شاهد ضعف در جگونگی اجرایی مهاربندی اجزاء غیرسازه‌ای داخلی و دیوارهای پیرامونی در استان‌ها می‌باشیم لذا ضمن پادآوری مجدد در دسترس بودن چك لیست پارکناری شده در سامانه "به شرح پیوست" و نقشه‌های مربوطه از طریق سایت <http://inbrf.ir/> منتظر است دستور فرمانید با قيد توریت حلاوه بر آیینه اثباتی دلایل عدم اجرای ضوابط مذکور، ثبت به کنترل جزئیات رعایت مفاد پیوست ۶ آین نامه موصوف در نقشه‌های معماری و سازه و همچنین درج موادر مذکور در نظام نامه طراحی و ترسیم نقشه‌ها از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان آن استان اقدام و پیگیری‌های لازم برای جذب در اجرای آن بعمل آورند برخی از تواصص مشاهده شده در تصاویر ثبت و ضبط شده در سامانه مذکور به شرح ذیل است:

۱-اجرای نادرست مهار اجزای غیر سازمای (وال پست‌های قائم) در مجاورت ستون با وجود منوخت در نظر گرفته شده در پیوست ششم آین نامه مذکور که حداقل قابل نسب وآل پست قائم به دلیل ایجاد مانع برای تغیر شکل نیز در تابعه منفصل ملاسک بکارت در نظر گرفته شده است.

-۲- اجرای تادرست تیرهای پاگرد راه پله در تراز میان طبقه و با اجرای تیرهای دیگر به دلایل مختلف در تراز مختلف و ایجاد مهار جانی برای سترن متوجه به ایجاد سترون کوتاه در سازه ساختمان می‌گردد که معمولاً به علت عدم مدلسازی قسمت‌های الحاقی ازرات آن در مدلسازی دیده نمی‌شود و نز عمل همانگونه که در زلزله‌های اخیر شاهد بودیم یا علت ایجاد سترون کوتاه و تخریب در سازه‌های بتنی گردید.

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱  
شماره: ۸۸۷۴۸/۴۴۰  
بیوست: دارد

(۱)  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

۳- عدم طراحی و اجرای مهار جانی برای محافظت از کاتال ناپسازی، که در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی تنها شاهد مهار کاتال ناپسازی در برآبر بار نقلی می‌باشیم.

۴- انتقال میلگرد بستر بطور مستقیم به وال پست و یا ناوادانی قائم

۵- استفاده از ناوادانی‌های طراحی نشده و غیر استاندارد

۶- استفاده از مصالح غیر استاندارد در پروژه‌ها و عدم دریافت گواهی و تأییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

بدینه است بی توجهی به اجرای ضوابط و مقررات مربوطه از سوی دست انتقال کاران، تخلف از قانون محروم شده و به وزیر به هنگام برداز خسارات جانی و مالی ناشی از زمین لرزه قابل پیگیری است. خواهشمند است ظرف مدت یک هفته بگزارش از اندامات و نتایج حاصله از پیگیری‌های انجام شده، به این دفتر ارسال نمایند.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

روزنگار:

خطاب آقای عباس اصل سعادون محروم مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن، جهت استخراج

خطاب آقای احمدی سثوار محروم وزیر و میراث حوزه و زلزله، جهت استخراج

خطاب آقای داشتگر حدیر کل محروم دفتر توسعه مهندسی ساختمان، جهت آگاهی و دستور اقدام لازم

خطاب آقای شبکه سریس محروم سازمان نظام مهندسی کشور، جهت آگاهی و دستور اقدام لازم

خطاب آقای پرشکاری سریس محروم سازمان نظام کارهای کشاورزی، کشور، جهت آگاهی و دستور اقدام لازم

خطاب آقای مهندس افراز سعادون محروم ترویج و کنترل ساختمان، جهت آگاهی و پیگیری تاحصول تبعه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰  
شماره: ۸۹۱۵۹/۴۲۰  
پیوست: ندارد

(۱)  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی



دفتر مطارات ملی و کنترل ساختهای

### بسهنه

#### مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان‌ها)

موضوع: "تبیین حدود مستولیت طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت جهت دعایت پیوست ششم آین نامه طراحی ساختهای ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰"

با اسلام و احترام

با عنایت به ابلاغ پیوست ششم آین نامه طراحی ساختهای ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴) "طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزایی غیر سازه‌ای معماری" به شماره ۴۶۹۶۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ توسط مقام عالی وزارت، با توجه به ضرورت شخص نمودن مستولیت ماین مهندسان محاسب سازه، طراح معماري همچنین مهندسان ناظر بر اجرای سازه و طرح معماری، جهت طراحی و نظارت بر مقدار متدرج در پیوست پادشاه مولادی به شرح ذیل برای دعایت ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید به منظور پایش اجرایی موارد مذکور ظرف مدت دوهفته تکرارشی از اقدامات و نتایج حاصله از پیگیری‌های انجام شده به این دفتر ارسال نمایید.

#### ۱- محاسب سازه و طراح معماري:

الف- مطابق بند ب ۱-۱-۶ در تبیین محتوای پیوست به شرح "گواهی راهکارهای برای طراحی و مهار لرزه‌ای اجزایی غیر سازه‌ای معماری" انجام محاسبات مربوط به طراحی و مهار لرزه‌ای در حیطه مصلاحیت مهندس محاسب سازه در نظر گرفته شده است.

ب- مطابق بند ب ۱-۱-۶ در خصوص هر یک از انواع اجزایی غیر سازه‌ای معماری مذکور در این بند، برآورد نیروهای ولرد بر آن‌ها و تیز نیروهای وارد بر اعضای سازه‌ای شامل تیوها و ستون‌ها بر عهده مهندس محاسب سازه می‌باشد.

ج- مطابق بند ب ۱-۱-۶-۱ و ب ۱-۱-۶-۱-۱ فاصله جداسازی دیوارهای خارجی و داخلی از ستون‌ها و فاصله جداسازی از سقف بر مبنای حداکثر خیز سقف تعیین شده که این کمیت صرفاً توسط مهندس محاسب سازه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی محاسبات سازه‌ای (یا به صورت تحلیل دستی) قابل محاسبه است.

۱-۲-۶ آجزای غیر سازه‌ای مانند دیوارهای خارجی و داخلی باید طوری اجرا شوند که تا حد امکان ماتعی برای حرکت اعضای سازه‌ای در زمان زلزله ایجاد نگردد؛ در غیر این صورت، اثر اندرکش این آجزا با سیستم سازه باید در تعطیل سازه در نظر گرفته شود. «همچنین، سازه‌هایی که با ضوابط بخش مذکور تعطیل و طراحی می‌شوند باید به تهایی و بدون در نظر گرفتن اثر میانتاب‌ها نیز جویگوی بارهای واردۀ شامل بار زلزله باشند مگر این که در نقشه‌های سازه‌ای، میانتاب‌ها به عنوان آجزای سازه‌ای معرفی شده باشند که مشخصاً موارد مذکور از سیمه‌نمی، محاسب سازه قصیر می‌گردند.

- مطابق جدول (۶) دفترچه اطلاعات ساختمان مندرج در مبحث دوم مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع کنترل روش طراحی و محاسبات سازه، "طرایعی و تاریخی جزئیات اتصال هنرمان خیر سازه‌ای، الحاقی و دیوارهای جداگذاره" در جلد صلاحیت مهندس، محاسب سازه می‌باشد.

- ارایه ازامات جاتمایی و جزئیات اجرایی عناصر واکر عضوی و افقی (شامل: تعیین اجزای سازنده مشتمل بر مقاطع نیشی، چشمی و قطر میله‌گردی‌های پست، نحوه اجرای اتصالات مورد نیاز و محل قرارگیری آن) در دیوارهای خارجی و داخلی، چارچوبها درب و پنجره، کج های مقاطع، سر آزاد دیوارها همچنین جانبناه بام، منوط به تعطیل سازه و انجام محاسبات اندر کش اجزای غیرسازنده با اجزای سازنده و بر اساس اثر زلزله طرح بوده و بر عهده مهندس محاسب سازه می باشد. با تعیین این ازامات از سوی مهندس محاسبات سازه، ترسیم نقشه های جاتمایی در پلان معماری بر عهده مهندس طراح معماری می باشد.

ز- بدینهی است روش و نوع محاسبات سازه و همچنین ارایه الزامات جانمایی عناصر و ادوار عمودی و افقی ذکر شده در بند "و" باست توسط مهندس محاسب سازه در انتساب با نقشه‌های معماری ساختمان و با توجه به جداول نتازک کاری ارایه شده از سوی مهندس طراح معمار انتخاب و در نقشه‌های محاسباتی و نقشه‌های مربوط به جزئیات اجرایی سازه‌های ساختمان درج گردد.

#### ۴- نظارت بر اجرای سازه و طرح معماری:

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰  
شماره: ۹۱۵۹/۴۲-  
پیوست: نتاری

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی

دفتر هنرمندان علمی و کنترل ساختمان

الف- مطابق با مفاد ۹-۱۹-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ جدول (۱۲) دفترچه اطلاعات ساختمان با موضوع کنترل عملیات اجرایی سازه کنترل خیز سقف، و صله‌ها، کنترل جوش صحیح در کلیه اتصالات و قطعات فلزی تا زنگزدایی پروفیل‌ها، اجرای پوشش محافظ و تست جوش دو حیطه مسؤولیت مهندس شاطر بر اجرای سازه و مجری پروژه می‌باشد.

ب- اجرای خطبات ساختمانی و نظارت بر اجرای عناصر و ادار حمودی و افقی در محل های تعیین شده، در انتبار با نقشه جامعه ارایه شده، کنترل صحت اجرای میگرد بزر در فاصله افزایی استاندارد و درین و دیگر بلوک های دیوار منطبق بر جزئیات اجرایی مربوط به هر یک از انواع بلوک های مورد استفاده در دیوارهای ساختمان و همچنین کنترل صحت اجرای اتصالات مطابق نقشه جزئیات اجرایی ارائه شده توسط مهندس محاسب سازه، بر عهده سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر اجرای سازه می باشد.

تبصره: کنترل ترازو و شاتولی بودن و ادلهای لقی و قائم همزمان بر عهده مهندس ناظر بر طرح معماری و مهندس ناظر بر اجرای سازه می باشد

ج- اجرای عملیات ساختهای و نظارت بر اجرای بلوک چیزی در فواصل بین عناصر واذر عمودی و افقی و همچنین بررسی ضخامت دیوارها، محل فلزگیری دیوارها و کترل محل دیوارها و ایجاد بازشوها در کلیه دیوارهای خارجی و داخلی بنا در تمام طبقات و همچنین جانبناه بام بر عهده سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر طرح معماری می باشد.

د- محاسبه، اجرا و نظارت بر روش سلح کردن دیوار با شبکه الیاف مطابق با پند پ ۶-۴-۱-۱۱-۱ بیوست  
ششم آئین نامه یاد شده به ترتیب پرونده مهندس محاسب سازه، سازندگان مهربوت و مهندس ناظر بر اجرای سازه

مدیر کل دفتر میراث ملی و کنترل  
ساختگی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱  
شماره: ۸۷۴۸/۴۲-  
پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی



دانشگاه علوم پزشکی اسلامی

ج

آنی - پیگیری دوم

#### **مدیران کل مختارم راه و شهرسازی استان‌ها**

سلام و احترام

پیرو تابه شماره ۱۵۶۹۲۸۴۵۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ معاون محترم مسکن و ساختمان و نامه شماره ۱۵۸۶۵۴۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ این دفتر، درخصوص جزئیات اجرایی مهار اجزای غیرسازه‌ای و نقشه‌های اجرایی، و با عنایت به تابه شماره ۸۹۱۵۹/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ و تعین حدود مسئولیت مهندسین مهندسی مساحی سازه و طراح معماری و مهندسین ناظر بر اجرای سازه و طراحی معماری در راستای رهایت پیوست ششم آین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ و با توجه به پایش نتایج حاصل از نظارت عالیه استان‌ها و تجزیه و تحلیل تصاویر و نقشه‌های اجرایی ثبت شده از پروژه‌های در حال ساخت در سامانه سامانک، علی‌رغم ابلاغ نقشه‌های اجرایی تحویل اجرای صحیح پیوست ششم آین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (۲۸۰۰)، متوجهه کماکان شاهد خطف در چگونگی اجرای مهارندی اجزاء غیرسازه‌ای داخلی و دیوارهای پیرامونی در استان‌ها می‌باشیم لذا ضمن بادآوری مجدد در دسترس بودن چک لیست بارگذاری شده در سامانه "به شرح پیوست" و نقشه‌های مربوطه از طریق سایت <http://inbrisir.mtcn.ir> مقتضی است دستور فرمانید با قيد خوریت علاوه بر آب شناسی دلایل عدم اجرای فضولی مذکور، نسبت به کنترل جزئیات و عایت مفاد پیوست ۶ آین نامه موصوف در نقشه‌های معماری و سازه و همچنین درج موارد مذکور در نظام نامه طراحی و ترسیم نقشه‌ها لز سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان آن استان اقدام و پیگیری‌های لازم برای جدیت در اجرای آن بعمل آورند برخی از تواصع مشاهده شده در تصاویر لیست و ضبط شده در سامانه مذکور به شرح ذیل است:

۱-اجرای نادرست مهار اجزای غیر سازه‌ای (وال پست‌های قائم) در مجاورت ستون با وجود ممتوحت در نظر گرفته شده در پیوست ششم آین نامه مذکور که حدائق فاصله نسبت وال پست قائم به دلیل ایجاد مatum برای تغیر شکل نیرو در تابعیه مفصل ملاتنک یک مت در نظر گرفته شده است.

۲- اجرای نادرست تیرهای پاگرد راه پله در تراز میان طبقه و با اجرای تیرهای دیگر به دلایل مختلف در تراز مختلف و ایجاد مهار جانی برای سtron متوجه به ایجاد سtron کوتاه در سازه ساختمان می‌گردد که معمولاً به علت عدم مدلسازی قسمت‌های الطیفی اثرات آن در مدلسازی دیده نمی‌شود و در عمل همانگونه که در زلزله‌های اخیر شاهد بودیم باعث ایجاد سtron کوتاه و تخریب در سازه‌های بتنی گردید.

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱  
شماره: ۸۸۷۴۸/۴۲۰  
بیوست: دارد

(۱)  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

- ۳- عدم طراحی و اجرای سهار جانی برای محافظت از کاتال ناپسانی، که در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی تنها شاهد مهار کاتال ناپسانی در برآورده باشد نمی‌باشیم
- ۴- انتقال بلکه در بستر بطور مستقیم به وال یست و یا ناودانی قائم
- ۵- استفاده از ناودانی‌های طراحی نشده و غیر استاندارد
- ۶- استفاده از مصالح خیر استاندارد در پروژه‌ها و عدم دریافت گواهی و تأییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه و مکن و شهرسازی

بدینه است بی توجهی به اجرای ضوابط و مقررات مربوطه از سوی دست اندر کاران، تخلف از قانون محضوب شده و به ویژه به هنگام برداشت خوارات جانی و مالی ناشی از زمین لرزه قابل پیگیری است. خواهشمند است ظرف مدت پک، همه مکاری‌شی از اقدامات و نتایج حاصله از پیگیری‌های انجام شده به این دفتر ارسال نمایند.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

روزنگار:

خطاب آفای عباس اهل سلطان محترم مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن، جبهت انتظام  
خطاب آفای احمدی سناوار محترم وزیر و صیر است حرزه و وزارت، جبهت انتظام  
خطاب آفای داشتگر صدیر کل محترم دفتر تخصص مهندسی ساختمان، جبهت آگاهی و دستور اتفاق از ازم  
خطاب آفای شبکه سریس محترم سازمان نظام مهندسی کشور، جبهت آگاهی و دستور اتفاق از ازم  
خطاب آفای پرشکاری سریس محترم سازمان نظام کفردادی کشور، جبهت آگاهی و دستور اتفاق از ازم  
خطاب آفای مهندس افزار و معاون محترم ترویج و کنترل ساختمان، جبهت آگاهی و پیگیری تا حصول نتیجه



10

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰  
شماره: ۹۱۵۹/۴۲-  
پیوست: نتارد

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات علمی و کنترل ساختهای

134

#### **مدد کل محترم راه و شهر سازی استان (کله استان ها)**

موضوع: "تین حدود مسئله طراحی، محاسبات، اجراء و نظارت جهت رعایت پیوست ششم آینه طراحی ساختمانها در ماده زاکره استاندارد ۷۸۰"

سلام و احترام

با عنایت به ابلاغ پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴) "طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای خیرسازه‌ای معماری" به شماره ۴۶۹۶۷/۱۰۰۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۰۵ توسط مقام عالی وزارت، با توجه به ضرورت مشخص نمودن مستولیت مأیین مهندسان محاسب سازه، طراح معماری همچنین مهندسان ناظر بر اجرای سازه و طرح معماری، جهت طراحی و نظارت بر مفاد مندرج در پیوست یادشده مولودی به شرح ذیل برای رعایت ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید به متظور پایش اجرای مولود مذکور ظرف مدت دوهفته نگارشی از اقدامات و نتایج حاصله از پیگیری‌های انجام شده به این دفعه ارسال نمایید.

## ۱- محاسب سازه و طراح معماری:

الف- مطابق بند ب-۱-۶ در تیین محتوای پیوست به شرح "گاریه راهکارهایی برای طراحی و مهار لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای معماری" انجام محاسبات مربوط به طراحی و مهار لرزه‌ای در حیطه صلاحیت مهندس محاسبه سازه در نظر گرفته شده است.

ب- مطابق بند ۲-۱-۶ در خصوص هریک از انواع اجزای غیر سازه‌ای معماری مذکور در این بند، برآورد نیروهای وارد بر آن‌ها و نیز تیروهای وارد بر اعضای سازه‌ای شامل تیرها و ستون‌ها بر عهده مهندس محاسب سازه

سازه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی محاسبات سازه‌ای (یا به صورت تحلیل دستی) قابل محاسبه است.

د- مطابق بند ۱-۲-۶ اجزای غیر سازه‌ای مانند دیوارهای خارجی و داخلی باید طوری اجرا شوند که ناحدامکان مانع برای حرکت اعضای سازه‌ای در زمان زلزله ایجاد نکنند؛ در غیر این صورت، اثر اندرکشی این اجزا با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر گرفته شود. همچنین، سازه‌هایی که با خواص بخش مذکور تحلیل و طراحی می‌شوند باید به تهایی و بدون در نظر گرفتن اثر میانگاب‌ها نیز جوابگوی بارهای وارد شده باشند. باز این بار زلزله باشد مگر این که در نقشه‌های سازه‌ای، میانگاب‌ها به عنوان اجزای سازه‌ای معرفی شده باشند که مشخصاً موارد مذکور قدرتمند محاسب سازه نباشند.

۶- مطابق جدول (۶) دفرجه اطلاعات ساختمان متدرج در بحث دوم مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع کنترل روش طراحی و محاسبات سازه، "طراحی و ارائه جزئیات اتصال هاصلهای غیر سازهای، الحاقی و دیوارهای جداگانه" در جلد صلاحیت مهندس محاسب سازه میباشد.

و- لرایه از امامت جانمایی و جزئیات اجرایی هناصر و لالر عمودی و افقی (شامل: تعیین اجزای سازنده، مشتمل بر مقاطع بُشی، جنس و فطر میگردهای ستر، نحوه اجرای اتصالات سوردمیاز و محل قرارگیری آن) در دیوارهای خارجی و داخلی، چارجوبها درب و پنجره، کج های مقاطع، سر آزاد دیوارها همچنین جانپناه بام، منوط به تحلیل سازه و انجام محاسبات اندرکش اجزای غیرسازهای با اجزای سازهای و بر اساس اثربازیله طرح بوده و بر عهده مهندس محاسب سازه می باشد. با تعیین این از امامت از سوی مهندس محاسبات سازه، ترسیم نقشه های جانمایی در پلان معماری پر عهده مهندس طراح معماری می باشد.

ز- بدینه است روش و نوع محاسبات سازه و همچنین ارایه اثراهمات جاتمایی هنر و اداره عمودی و افقی ذکر شده در پند "و" بایستی توسط مهندس محاسب سازه در انتسابی با نقشه های معماری ساختمان و با توجه به جداول نازک کاری ارایه شده از سوی مهندس طراح معمار انتخاب و در نقشه های محاسباتی و نقشه های مربوط به جز ساختمان اجرایی سازه های ساختمان درج گردد.

#### ۲- نظارت بر اجرای سازه و طرح معماری:

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰  
شماره: ۹۱۵۹/۴۲۰  
پیوست: ندارد

(۱) جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی

### دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمن

الف- مطابق با مفاد ۹-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ جدول (۱۲) دفترچه اطلاعات ساختمان با موضوع کنترل عملیات اجرایی سازه کنترل خیز سقف، وصله ها، کنترل جوش صحیح در کلیه اتصالات و قطعات فلزی تا زنگنهای پروفیل ها، اجرایی پوشش محافظ و تست جوش در حیطه مسؤولیت مهندس ناظر بر اجرایی سازه و مجری پروزه می باشد.

ب- اجرای عملیات ساختمانی و نظارت بر اجرایی عناصر و ادوار عمودی وافقی در محل های تعیین شده در اتفاقی با غشہ جانبی ارایه شده، کنترل صحت اجرایی مبلغرد بستر در فواصل الزامی استاندارد و در بین دیف بلکهای دیوار منطبق بر جزیات اجرایی مربوط به هر یک از انواع بلکهای مورد استفاده در دیوارهای ساختمان و همچنین کنترل صحت اجرای اتصالات مطابق نقشه جزیات اجرایی ارائه شده توسط مهندس محاسب سازه، بر عهده سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر اجرایی سازه می باشد.

تصریه: کنترل تراز و شاقولی بودن و ادارهای لقی و قائم همزمان بر عهده مهندس ناظر بر طرح معماری و مهندس ناظر بر اجرایی سازه می باشد.

ج- اجرای عملیات ساختمانی و نظارت بر اجرایی بلوک جیبی در فواصل بین عناصر و ادوار عمودی وافقی و همچنین برسی فسخات دیوارهای محل قرارگیری دیوارهای و کنترل محل دیوارها و ابعاد بازشوها در کلیه دیوارهای خارجی و داخلی بنا در تمام طبقات و همچنین جانبهای بام بر عهده سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر طرح معماری می باشد.

د- محاسبه، اجرا و نظارت بر روش سلح کردن دیوار با شبکه الاف مطابق با بند پ ۱-۶-۴-۱-۱-۲ میوست ششم آین نامه یاد شده به ترتیب بر عهده مهندس محاسب سازه، سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر اجرایی سازه می باشد.

میو کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمن

چک لیست پیوست ۶ - ۲۸۰۰

عنوان سوال

نامه	تذکر: گرفتن عکس در بسیاری از سوالات اجباری باشد.		
۱	آیا مطابق پیوست ۶ - ۲۸۰۰ کلیه ساختمانهای بیش تر از چهار طبقه و همچنین ساختمانهایی با تعداد طبقات کمتر از چهار طبقه (که ضوابط پخش دوم پیوست ۶ را رعایت نمی نمایند شامل عدم در نظر گرفتن تأثیر اندرکنش سازه و میانقاب ها در طراحی و همچنین عدم استفاده از مصالح آجری توپر و سوراخدار یا ساخته شده از بلوک سیمانی سنگین) روش مناسب جهت مهار دیوار های میانقاب را در نظر گرفته اند؟		
۲	آیا برای ساختمانهای کمتر از چهار طبقه با بلوک سفالی مجوف ، آجر مجوف ، سنگ ، شیشه یا جنس های دیگر که مقاومت فشاری آن کمتر از ۳.۵ مگاپاسگال می باشد تمهیدات لازم برای جداسازی میانقاب در نظر گرفته شده است؟		
۳	آیا برای انواع اجزای غیر سازه ای معماری در صورت لزوم تمهیدات لازم در نقشه های معماری و اجرایی منطبق بر پیوست ۶ - ۲۸۰۰ در نظر گرفته شده است؟		
۴	دیوارهای خارجی		
ردیف	عنوان گزینه	خیز	وزن
۱	بله	خیز	۶
۲	خیر	بلی	۶
۳	شامل نمی شود	خیز	۰
۵	تیغه ها و دیوارهای داخلی		
ردیف	عنوان گزینه	خیز	وزن
۱	بله	خیز	۶
۲	خیر	بلی	۶
۳	شامل نمی شود	خیز	۰
۴	غیرقابل کنترل	خیز	۰
۶	جان پناه		
ردیف	عنوان گزینه	خیز	وزن
۱	بله	خیز	۵
۲	خیر	بلی	۵
۷	راه پله ها		
ردیف	عنوان گزینه	خیز	وزن
۱	بله	خیز	۵
۲	خیر	بلی	۵
۸	سقف کاذب		
ردیف	عنوان گزینه	خیز	وزن
۱	بله	خیز	۴
۲	خیر	بلی	۴
۹	نما		
ردیف	عنوان گزینه	خیز	وزن
۱	بله	خیز	۵
۲	خیر	بلی	۵

## عنوان سوال

		تذکر: گرفتن عکس در بسیاری از سوالات اجباری باشد.	
۱۰		روش اجرای میانقابها در نقشه های معماري و اجرائي به چه روش طراحي شده است؟ (پ-۶-۱-۴-۱)	
		(الف) غير پيوسته (جداسازی شده از سازه اصلی)	
		(ب) چسبانده شده به سازه (میانقابي)	
۱۱		آيا فواصل جداسازی دیوارها از قاب با مواد تراکم پذیر مناسب نظیر پشم سنگ ضد رطوبتی پر شده است؟ پ-۱-۶-۱-۴-۱	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۴
۲		خیر	بلی ۴
۱۲		آيا در صورتی که طول دیوار بیش از ۴ متر باشد از رواداری قائم (فولادی یا بتني) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه استفاده شده است؟ پ-۱-۶-۱-۴-۱	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۵
۲		خیر	بلی ۵
۱۳		آيا در صورت که ارتفاع آزاد دیوار بیش از ۳.۵ متر باشد از روادار افقی (فولادی یا بتني) برای کاهش ارتفاع آزاد استفاده شده است؟ پ-۱-۶-۱-۴-۱	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۳
۲		خیر	خیر ۳
۳		شامل نمی شود	خیر
۱۴		آيا دیوارهای خارجی که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی دهند در پروژه وجود دارد؟	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۴
۲		خیر	بلی ۴
۱۵		در صورت وجود دیوارهای خارجی که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی دهند آیا به صورت صحیح از قاب سازه ای جدا شده اند؟ (ستون کوتاه) بند پ-۶-۱-۴-۱-۲	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۶
۲		خیر	بلی ۶
۱۶		آيا عرض درزهای انقطاع (فاصله جداسازی) دیوار در دیوارهای خارجی از ستون به اندازه ۰.۰۱ ارتفاع کف تا کف طبقه در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۳	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۴
۲		خیر	بلی ۴
۱۷		آيا عرض درزهای انقطع (فاصله جداسازی) دیوار در دیوارهای داخلی از ستون به اندازه ۰.۰۱ ارتفاع کف تا کف طبقه در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۲-۱	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۴
۲		خیر	بلی ۴
۱۸		آيا عرض فاصله جداسازی دیوارهای خارجی از سقف برابر با بیشترین دو مقدار ۲۵ میلی متر و حداکثر خیز تیر در دراز مدت تیر در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۳-۱-۱-۴	
ردیف		عنوان گزینه	وزن
۱		بله	خیر ۴
۲		خیر	بلی ۴

## عنوان سوال

ردیف	عنوان گزینه	وزن	تغلف است؟
۱	بله	۳	خیر
۲	خیر	۲	بلی
۳	شامل نمی شود	۰	خیر
۱۹	آیا عرض فاصله جداسازی دیوار های داخلی از سقف برایر با بیشترین دو مقدار ۲۵ میلی متر و حداقل خیز تیر در دراز مدت تیر در نظر گرفته شده است؟ پ-۱-۶-۴-۱-۲-۱		
۲۰	آیا برای جلوگیری از ترک خوردگی در نازک کاری از یک لایه شبکه الیاف یا رابیس بر روی مواد تراکم پذیر برای جداسازی دیوار های (داخلی - خارجی) از سازه استفاده شده است؟		
۲۱	آیا دیوارهای (داخلی - خارجی) ابلاکی اجرا شده با ملات با توجه به عملکرد دو طرفه در جهت افقی یا استفاده از میلگرد بستر خربایی یا نردنی در حداکث فواصل قائم بک متزمسلح شده اند؟ پ-۲-۴-۱-۶		
۲۲	آیا در دیوارهای (داخلی - خارجی) اجرا شده با ملات بستر نازک ضخامت ملات کمتر از (۳ میلی متر) یا چسب های بلی یورتان با استفاده از بست های نازک فولادی منقطع یا پیوسته مسلح شده اند؟ پ-۲-۴-۱-۶		
۲۳	آیا وادارهای قائم استفاده شده (در طول بیش از ۴ متر دیوارها) به کف سازه با اتصال مفصلی متصل شده است؟ پ-۱-۲-۴-۱-۶		
۲۴	آیا وادارهای قائم استفاده شده (در طول بیش از ۴ متر دیوارها) به زیر تراز سقف به صورت گشوبی اجرا شده است؟ پ-۱-۶-۱-۲-۴-۱		
۲۵	آیا در صورتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳.۵ متر باشد با استفاده از عضو افقی با مقطع فولادی یا بتنه ارتفاع آزاد دیوار کاهش یافته است؟ پ-۴-۲-۴-۱-۶		

## عنوان سوال

ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	بله	خیر	۴
۲	خیر	بلی	۴
۳	شامل نمی شود	خیر	۴
۲۲	آیا اتصال دیوار به زیر سقف به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار از قبیل نبشی و یا ناودانی اجرا شده است؟ پ-۶-۴-۱-۶		
ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	بله	خیر	۵
۲	خیر	بلی	۵
۲۸	آیا برای بازشوها بزرگتر از ۰.۵ متر وادر و نعل درگاه در کنار بازشو ها در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۴-۱-۶		
ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	بله	خیر	۳
۲	خیر	خیر	۳
۳	شامل نمی شود	خیر	۳
۲۹	آیا برای بازشوها کوچکتر از ۰.۵ متر، چهارچوب فلزی مناسب برای تحمل بازهای وارد شده در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۴-۱-۶		
ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	بله	خیر	۴
۲	خیر	بلی	۴
۳۰	با توجه به ضعف عملکرد مهاربندها در صورتی که اتصال دیوار و اجرا دیوار در محور مهاربند واقع شده باشد آیا دیوار اجرا شده خارج از محور مهاربند با جزیبات جداسازی ذکر شده در پیوست ۶ مطابقت دارد؟ پ-۶-۴-۱-۶		
ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	بله	خیر	۶
۲	خیر	بلی	۶
۳۱	آیا مهار لزه ای دیوار های جان پناه مناسب اجرا شده است؟ (استفاده از میله‌گرد بستر در دیوارها و ادامه دادن ستون های پیرامونی بام و...) پ-۶-۴-۱-۶		
ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	بله	خیر	۴
۲	خیر	بلی	۴
۳۲	در صورتی که پله ها جزئی از سازه اصلی ساختمان در نظر گرفته شده باشد آیا اثر آن در برابری لزه ای و نیروهای که به تیر و ستون اطراف آن وارد می شود در طراحی لحاظ شده است؟ پ-۶-۴-۱-۶		
ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	غیر قابل کنترل	خیر	۴
۲	بله	خیر	۴
۳	خیر	بلی	۴
۳۳	در صورتی عدم لحاظ اثر پله ها و اجزای آن برروی تیر و ستونهای اطراف آن آیا جداسازی راه پله ها مطابق یکی از تصاویر شکل های پ-۶-۴-۱-۶ و پ-۶-۴-۱-۶-۴۰ انجام شده است؟		
ردیف	عنوان گزینه	خوب است؟	وزن
۱	غیر قابل کنترل	خیر	۴
۲	بله	خیر	۴
۳	خیر	بلی	۴

جدول بررسی و کنترل رعایت ضوابط پیوست نششم

توضیحات	موضع: دلایل عدم اجرای صحیح مهاربندی اجزای غیر سازه ای داخلی و دیوارهای پیامون در راستای رعایت پیوست نشمم آینین نامه استاندارد ۲۸۰۰					ناظر عالیه دفتر مفوادات ملی و کنترل ساختمان	ردیف
	آیا سازمان نظام مهندسی اسباب شناسی و ذکر علل عدم اجرای ضوابط و عقرولات پیوست ششم	آیا سازمان نظام مهندسی ساختگان استان نسبت به درج ضوابط پیوست ششم در نظام تامه طرافقی و توصیه لائمه های معماری و سازه اقدام کرده است؟	آیا به تابه شماره ۱۵۸۷۵/۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ پاسخ داده شده است؟	آیا به تابه شماره ۱۵۹۲۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ پاسخ داده شده است؟			
						البرز	۱
						هردان	۲
						قزوین	۳
						قم	۴
						گیلان	۵
						مازندران	۶
						اصفهان	۷
						آذربایجان	۸
						چهارمحال و بختیاری	۹
						محله‌کاری	۱۰
						مهندسی سری سیاست	۱۱
						کوکناری و بویراحمد	۱۲
						پلورستان	۱۳
						مرکزی	۱۴
						خراسان	۱۵
						رضوی	۱۶
						خراسان	۱۷
						شمالی	۱۸
						سمنان	۱۹
						گلستان	۲۰
						زید	۲۱
						آذربایجان غربی	۲۲
						آذربایجان شرقی	۲۳
						اردبیل	۲۴
						زنجان	۲۵
						گرمسیرستان	۲۶
						گرگان	۲۷
						همدان	۲۸
						ایرانشهر	۲۹
						پویه	۳۰
						جنوب	۳۱
						کرمان	۳۲
						تهران	۳۳
						بلوجستان	۳۴
						فارس	۳۵
						گیلان	۳۶
						لامستان	۳۷
						هرمزگان	۳۸